

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CIRCULAR No. 0003

05/04/2022

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS
Procedimiento No. ONAPI-CCC-CP-2022-0004

El Comité de Compras y Contrataciones de La Oficina nacional de la propiedad Industrial, les informa que, en fecha 30/03/2022 y 31/03/22 recibimos la siguiente pregunta:

- 1- Con relación a esta Licitación notamos que las desktop hay un dato que excluye de participar con otra marca que no sea DELL ("PowerShare") , hay otras marcas que también lo hacen solo que tienen otro nombre. ¿Se puede abrir este proceso a otras marcas ?
- 2- Solicitamos como opcional el requerimiento de puerto Serial, debido que es un puerto en obsolescencia, este viene siendo eliminado de los equipos de los equipos de gama comercial y reemplazado por puertos de mayor velocidad como HDMI o DP
- 3- Solicitamos como opcional el requerimiento de puertos PS2, debido que son puertos en obsolescencia, este viene siendo eliminado de los equipos de los equipos de gama comercial y reemplazado por puertos de mayor velocidad como el USB
- 4- En el requerimiento de puertos si es posible eliminar la especificación "powershare" debido a que es propia de un solo fabricante, por lo que solicitamos ajustar el requerimiento como puerto USB que soporta carga que es conocida y cumplida por todos los fabricantes.
- 5- Solicitamos como opcional el tercer puerto de video, debido que el estándar en el mercado son 2 puertos de video, siendo la mejor opción tomar un equipo del inventario, ya que este puerto adicional requiere de una configuración única que debido a la cantidad de equipos y la disponibilidad en inventario no es viable
- 6- Debido a la escasez actual de componentes electrónicos que afecta a toda la industria a nivel global, sugerimos ajustar como opcional o permitir por medio de un dispositivo externo el requerimiento de "unidad óptica DVD " ya que el mismo sería un factor de retraso en la fabricación de los equipos y en adición es un componente que tiende a la obsolescencia ya que cada vez su uso y demanda son mas reducidos
- 7- Solicitamos ajustar la distribución de puertos USB, debido que los fabricantes cumplen con la cantidad solicitada de 10 puertos pero con diferente ubicación de acuerdo a sus respectivos chasis, lo que no afecta el rendimiento de la máquina, aceptada esta observación se permite la pluralidad de oferentes.

OFICINA PRINCIPAL:

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809-567-7474

www.onapi.gob.do

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución Única:

Respuestas.

- 1- La especificación técnica indicada se debe a que en nuestra infraestructura tecnológica contamos con equipos similares, los cuales han dado un excelente rendimiento y se tiene la necesidad de adquirir equipos equivalentes.
- 2- Se acoge la opción de incluir el puerto HDMI o DP, siempre y cuando se incluya el cable correspondiente.
- 3- Se acoge la opción de incluir puertos como el USB
- 4- La especificación técnica indicada se debe a que en nuestra infraestructura tecnológica contamos con equipos similares, los cuales han dado un excelente rendimiento y se tiene la necesidad de adquirir equipos equivalentes.
- 5- Este es un requerimiento elaborado de acuerdo a las necesidades de la institución
- 6- En el pliego de condiciones se considera DVDrom/rw, que es la necesidad de la institución por cuanto no corresponde su solicitud,
- 7- Se acoge la opción de la distribución de puertos USB.



Nacol Lopez F.
Enc. de compras de ONAPI

**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

TELÉFONO: 809-567-7474

www.onapi.gob.do